

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения лицей
№ 5 города Ставрополя

Н.В. Черемных

«22» апреля 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект образования.
- 1.2. Адрес объекта: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 137.
 - отдельно стоящее здание, состоящее из 4 этажей, площадью - 4415,7м².
 - наличие прилегающего участка: да.
- 1.3. Год постройки здания - точная дата отсутствует (ориентировочно начало 20 века), последнего капитального ремонта: 2018г.
- 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования.
- 1.5. Название организации (учреждения) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 5 города Ставрополя (сокращенное наименование - МАОУ лицей № 5 г. Ставрополя).
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 355017, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 137.
- 1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.8. Форма собственности: государственная.
- 1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.10. Вышестоящая организация: комитет образования администрации города Ставрополя.
- 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. МАОУ лицей № 5 г. Ставрополя является объектом образования.
- 2.2. МАОУ лицей № 5 г. Ставрополя предоставляет услуги в сфере образования.
- 2.3. МАОУ лицей № 5 г. Ставрополя услуги населению предоставляются на заявительной основе на объекте.
- 2.4. МАОУ лицей № 5 г. Ставрополя услуги в сфере образования предоставляются несовершеннолетним.
- 2.5. МАОУ лицей № 5 г. Ставрополя услуги в сфере образования предоставляются всем категориям инвалидов.
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость, вмест-ть, пропуск. способность) - 960чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом.

Ближайший остановочный пункт пассажирского транспорта от МАОУ лицей № 5 г. Ставрополя находится на расстоянии 450м.

На остановочных пунктах вблизи МАОУ лицей № 5 г. Ставрополя осуществляют высадку пассажиров: троллейбусы, следующие по маршрутам №№ 1, 2, 4, 9, автобусы №№ 32 «а», 46, маршрутные такси №№ 3, 4, 7, 8, 21, 29, 31, 32, 46, 48, 55.

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи МАОУ лицей № 5 г. Ставрополя отсутствуют.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 450м;

3.2.2. время движения (пешком) 5-10 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: да;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ - И (О, Г, У) ДУ (С, К)	1-4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ - И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)	1-2, 4, 6-7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ - И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)	5, 8-12, 14-15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ - И (О, У) ДУ (С, Г) ВНД (К)	13, 16-18
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ - И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)	19-20

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ - И (К, О, У) ДУ (Г, С)	1-20
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ - И (О, Г, У) ДУ (С, К)	1, 3

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Итоговое заключение о доступности	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С, К) Требования нормативных документов при планировании и строительстве выполнены в относительно допустимых объёмах, однако обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p>	
2	Вход (входы) в здание	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве выполнены в относительно допустимых объёмах, однако обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p> <p>ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве выполнены в относительно допустимых объёмах, однако обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p> <p>ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>ДЧ – И (О, У) Соответствие нормативам некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С, Г) Требования нормативных документов при планировании и</p>	

		<p>строительстве выполнены в относительно допустимых объёмах, однако обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p> <p>ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве выполнены в относительно допустимых объёмах, однако обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p> <p>ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<p>ДЧ – И (К, О, У) Соответствие нормативам некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (Г, С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве выполнены в относительно допустимых объёмах, однако обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С, К) Требования нормативных документов при планировании и строительстве выполнены в относительно допустимых объёмах, однако обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p>
8.	Все зоны и участки	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве выполнены в относительно допустимых объёмах, однако обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала.</p>

	ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.
--	--

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С, К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку через неё осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Необходимо провести мероприятия по обустройству этой зоны в первой очереди, так как без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются либо труднодоступными или полностью недоступными.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в третьей очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, У) ДУ (С, Г) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на второй этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О, У) ДУ (Г, С) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство доступности предыдущих основных структурно-функциональных зон объекта.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С, К) Текущий или капитальный ремонт По согласованию с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя

8.	Все зоны и участки	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт
----	--------------------	---

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования.
в рамках исполнения: Мероприятия по проведению работ по адаптации объекта не предусмотрены в целевых программах и планах.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется согласование со Ставропольской городской организацией Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата утверждения документа
1.	Анкеты (информации об объекте)	№ _____	от «__» _____ 20__ г.
2.	Акта обследования объекта	№ _____	от «__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев
Владислав
Сергеевич

Председатель
местной
Всероссийское
инвалидов

Ставропольской
организации
общество



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ лицея № 5
города Ставрополя

Черемных Н.В.
22 апреля 2021г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №5 города Ставрополя
- 1.2. Адрес объекта 355017, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Дзержинского 137
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус 4 этажа, 4415,7 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2021г., капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №5 города Ставрополя
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 355017, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Дзержинского 137
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная,
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная,
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования администрации города Ставрополя
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Комитет образования администрации города Ставрополя, город Ставрополь, ул. Шпаковская 85

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: услуги всем категориям
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 960
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На остановочных пунктах вблизи МАОУ лицей № 5 г. Ставрополя осуществляют высадку пассажиров:

- троллейбусы, следующие по маршрутам 1, 2, 9, 11;
- автобусы большой и средней вместимости: 4, 7, 7А, 32, 32А, 46 ;
- маршрутные такси малой вместимости : 3, 7, 8, 30, 46, 21, 29, 39, 32, 31, 55, 48.

Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы организма (ДЦП); дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски или ходунков; инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски, костылей, тростей, инвалиды и участники Великой Отечественной войны (ст. 14, 15 ,17 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах») одинокие (одиноко проживающие) граждане, достигшие 80 и более лет и инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами службы «Социальное такси» по перевозке и сопровождению.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м;
 - 3.2.2. время движения (пешком) 4 мин;
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
 - 3.2.4. перекрестки: да (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером);
 - 3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;
 - 3.2.6. перепады высоты на пути: да (бордюры);
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде).

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт
----	---------------------------	--------------------

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ лицей № 5
города Ставрополя

Черемных Н.В.
22 апреля 2021г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

Город Ставрополь
Наименование МР/ГО

22 апреля 2021г

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №5 города Ставрополя

1.2. Адрес объекта 355017, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Дзержинского 137

1.3. Сведения о размещении объекта:

- учебный корпус 4 этажа, 4415,7 кв.м

1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 2018 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2021г, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №5 города Ставрополя

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 355017, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Дзержинского 137

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация *Образование*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На остановочных пунктах вблизи МАОУ лицей № 5 г. Ставрополя осуществляют высадку пассажиров:

- троллейбусы, следующие по маршрутам 1, 2, 9, 11;
- автобусы большой и средней вместимости: 4, 7, 7А, 32, 32А, 46 ;
- маршрутные такси малой вместимости : 3, 7, 8, 30, 46, 21, 29, 39, 32, 31, 55, 48.

Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы организма (ДЦП); дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски или ходунков; инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски, костылей, тростей, инвалиды и участники Великой Отечественной войны (ст. 14, 15, 17 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах») одинокие (одиноко проживающие) граждане, достигшие 80 и более лет и инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами службы «Социальное такси» по перевозке и сопровождению.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м;
- 3.2.2. время движения (пешком) 4 мин;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
- 3.2.4. перекрестки: да (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером);
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6. перепады высоты на пути: да (бордюры);
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ(С)	1-22
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	1,3,8, 9,14
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	23-39, 61-66
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	40-50
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	51-60, 67-77
6	Система информации (на входе)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ(С)	1
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ(С)	1-10

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт - Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт - установка светового и звукового маяка.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт - установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт - установка тактильных табличек, визуальных и акустических средств.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт - косметический
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт - изготовление и установка табличек, электронные носители статистической и динамической информации, акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт устройство съездов с тротуара, мест отдыха (лавочки)
8.	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно всем инвалидам

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ не требуется _____
(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов _____ нет _____;

4.4.6. Другое _____ нет _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

нет _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u> 1 </u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u> 1 </u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u> 1 </u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u> 1 </u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u> 1 </u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u> 1 </u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 19 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ___ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы заместитель директора по УВР Бондаренко И.М.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Председатель профсоюзной организации МАОУ лицея №5 Путевская Е.Е.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Ставропольской городской организации Ставропольской краевой организации

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов

Полтавцев Владислав Сергеевич

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Директор МАОУ лицея №5 города Ставрополя Черемных Наталья Владимировна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель директора по АХЧ Изотов Роман Викторович

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №5 города Ставрополя, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Дзержинского 137
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1-22	Отсутствуют визуальная информация тактильная разметка	С, У, К	Установка визуальной информации,	Текущий ремонт по мере выделения финансовых средств
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		23-39,61-66	На пути движения отсутствует визуальная информация	все	Установка визуальной информации,	Текущий ремонт по мере выделения финансовых средств
1.3	Лестница (наружная)	есть		1	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть		1	Отсутствует стационарный пандус	К, О	Установка стационарного пандуса	Текущий ремонт по мере выделения финансовых средств

1.5	Автостоянка и парковка	есть	11,12, 16,22	Не выделены места для автотранспорта инвалидов. Отсутствует возможность обустройства парковочных мест для инвалидов на территории.	К,О,С	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов	Текущий ремонт по мере выделения финансовых средств
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие с СП59.13330.2016					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию	ДП-И (К,О,Г,У)		1-22,39.61-66	Текущий ремонт по мере выделения финансовых средств

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территории, прилегающей к зданию (участка) доступно полностью избирательно ДП-И (К,О,Г,У)

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №5 города Ставрополя, Ставропольский край, город Ставрополь, ул.
Дзержинского 137
Наименование объекта, адрес

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2 · 1	Лестница (наружная)	есть		1	Наружная лестница должна иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261	К,О	Установка поручней	Текущий ремонт по мере выделения финансовых средств
2 · 2	Пандус (наружный)	есть		1	Имеется переносной пандус без поручней, по требованиям пандус должен быть стационарный.	К,О	Установка стационарного пандуса	Текущий ремонт по мере выделения финансовых средств
2 · 3	Входная площадка (перед дверью)	есть		9	Размеры входной площадки с пандусом менее 2,2*2,2 м	К,О	Реконструкция входной площадки	Капитальный ремонт по мере выделения финансовых средств
2 · 4	Дверь (входная)	есть		8,10	Нижняя часть не защищена противоударной полосой	К	Установить в нижней части двери противоударную полосу	Текущий ремонт по мере выделения

								финансовых средств
2 . 5	Тамбур	есть		14				Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г, С, У)		1,8,9,10,14	Капитальный ремонт по мере выделения финансовых средств

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Входа (входов) в здание доступно полностью избирательно ДП-И (Г, С, У)

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №5 города Ставрополя, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Держинского 137

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		23,24,54,58	-	все		Текущий ремонт по мере выделения финансовых средств
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		13,23,26,27,28,29,30,32,34	-	все		Текущий ремонт по мере выделения финансовых средств
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-		Капитальный ремонт по мере выделения финансовых средств
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	У инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках не доступна к верхним этажам	К		Технические решения невозможны

					здания				
3.5	Дверь	есть		31,35,38,	Нетнаправляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей	все	Установка направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей	Текущий ремонт по мере выделения финансовых средств	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		54		все		Текущий ремонт по мере выделения финансовых средств	
	ОБЩИЕ требования к зоне	ДЧ – И (К, О, Г, У), ДУ(С)						Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей	Капитальный ремонт по мере выделения финансовых средств

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ(С)		1-10, 13,23- 38,58	Капитальный ремонт - установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих

				закрывание дверей Текущий ремонт по мере выделения финансовых средств
--	--	--	--	---

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) доступно частично избирательно ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ(С)

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №5 города Ставрополя, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Дзержинского 137
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		39,40,42-46	Отсутствие визуальных и акустических средств.	все	Установить визуальных и акустических средств.	Текущей ремонт по мере выделения финансовых средств
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		47-50	Отсутствие визуальных и акустических средств. Нет доступа к душевой кабинет в спортзале.	К, О, С	Установить визуальных и акустических средств.	Текущей ремонт по мере выделения финансовых средств
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-	-	-		-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-		-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-	-	-		-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие визуальных и акустических средств. Нет	К, О, С	Установить визуальных и акустических средств.	Текущей ремонт по мере выделения

					доступа к душевой кабинет в спортзале.			финансовых средств
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Учебная зона	ДЧ – И (О, Г, У), ДУ(С), ВНД(К)		39-50	Текущей ремонт по мере выделения финансовых средств

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступно частично избирательно ДЧ – И (О, Г, У), ДУ(С), ВНД(К)

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: места приложения труда недоступно технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №5 города Ставрополя, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Дзержинского 137
Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		67-76	Отсутствие кнопки звонка в дежурную комнату.	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	Установка кнопки звонка в дежурную комнату.	Текущий ремонт по мере выделения финансовых средств
5.2	Душевая комната	нет	-	-	-	-		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, Г, У), ДУ(С), ВНД(К)		67-76	Капитальный и текущий ремонт по мере выделения финансовых средств
-----------------------------------	---------------------------------	--	-------	---

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенических помещений доступно частично избирательно ДЧ – И (О, Г, У), ДУ(С), ВНД(К)

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №5 города Ставрополя, Ставропольский край, город Ставрополь, ул.
Дзержинского 137
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	1	Отсутствуют электронные носители статистической и динамической информации.	все	Установка электронных носители статистической и динамической информации.	Капитальный ремонт по мере выделения финансовых средств
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения)	все	Установка акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения)	Капитальный ремонт по мере выделения финансовых средств
6.3	Тактильные средства	есть	-	-	Приспособлено только на входе.	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ(С)	Установить печатные носители статистической информации, выполненной рельефным шрифтом	Текущей ремонт по мере выделения финансовых средств

	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	Отсутствует электронные носители статистической и динамической информации, акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения)		Установка электронные носители статистической и динамической информации, акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения)	Капитальный и текущий ремонт по мере выделения финансовых средств
--	-------------------------	--	---	---	--	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте		-	1	Капитальный и текущий ремонт по мере выделения финансовых средств

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации доступно частично избирательно ДЧ – И (К, О, Г, У), ДУ(С).